

















Aesculap® Turvaveitset

Turvallinen ja terävä

Numero	Aesculap® turvaveitsi	Tuotenumero
10		BA810SU
11		BA811SU
12		BA812SU
13		BA813SU
15		BA815SU
15-1		BA815-1SU
15-C		BA815-CSU
18		BA818SU
19		BA819SU
20		BA820SU
21		BA821SU
22		BA822SU
23		BA823SU
24		BA824SU
25		BA825SU
36		BA836SU



Aesculap kirurgiset instrumentit

B. Braun Medical Oy | Huopalahdentie 24 | 00350 Helsinki
Puh. 020 1772 700 | fax 020 1772 720 | www.bbraun.fi


Aesculap – a B. Braun company

B | BRAUN
SHARING EXPERTISE

Pakollinen kypärä – Pakollinen turvavyö – Pakollinen turvallisuus



TURVALLINEN – TERÄVÄ



Aesculap® turvaveitset

- g@YV_e@q@e@gZ)e t [R aZde`YRRg] [V_ RZYVf eeR^ ZR Z_WaeZ oZNV[@gVZeV_ [V_eR^ ZV_cgRdeRR_] `eeR^ ZV_ [RY@gZe@^ ZV_j YeVj UVdb®
- ef cgR]f \Zf dY@gZe@^ Zb@gRceV_

Yksikin tapaus on liikaa!

Pisto- ja viiltohaavainfektioita kontaminoituneista instrumenteista keskimäärin vuosittain Saksan sairaalahenkilöstössä:

400 henkilöä	Hepatiitti B*
75 henkilöä	Hepatiitti C*
1 henkilö	HIV*

*Lähde: EPINet

Neulanpistojen ja terävien instrumenttien aiheuttamia vaaroja vähätellään usein. Monet terveydenhuollon ammattilaiset pitävät pieniä viiltoja ja neulanpistoja harmittomina ja vailla seuraamuksia, mutta ne voivat aiheuttaa lääkäreille ja hoitajille vakavan terveystarpeen.